



工事前 道路面外観



母屋屋根より門・前庭



玄関土間



8畳(表の間)



工事前 玄関前外観



母屋屋根より納屋・道路



8畳(奥の間)



8畳(中の間)



工事前 縁側外観



工事前 井戸



工事前屋根裏



工事前座敷床下



02.17大黒柱起し



02.17 ジャッキで倒れ補正



02.17梁サポート



02.17チェーンで柱起し・寄せ



02.23足元腐食と倒れ防止



02.20 柱寄せと梁持ち上げ



02.20 床まわり



02.20 倒れ補正



02.23柱通り基礎筋堀り



02.23柱通り基礎筋堀り



02.23 基礎下地業運搬状況



02.25基礎下防湿シート敷き



03.02基礎工事完了




03.02 屋根裏補強着工前



03.02屋根裏補強位置状況調査



03.02縁側 建具鴨居撤去



03.10梁補強・壁増設(居間)



03.10 梁シロアリ被害判明



2009.03.10柱床組補強



2009.03.10ブレース補強



2009.03.10柱床組補強



2009.03.10添え柱梁補強



03.10新玄関部分解体



03.10木加工作業状況(家屋内)



03.10板の間(土間)



03.12床・違い棚背面壁改修



03.14屋根改修



03.14 同左、梁補強



03.12 折れていた梁、鴨居



03.17梁補強(屋根裏)



03.14 梁 シロアリ被害



03.12縁側



03.14縁側鴨居取替え



03.17書院横梁補強位置(屋根裏)



03.23小屋裏補強



03.23 書院脇梁補強吊りボルト受け



03.23 書院脇梁補強



03.23既設版の仕口



03.25 釘隠し(既設)



03.26旧台所煙抜き



03.26旧台所小屋組



03.26居間(旧台所)小屋組



03.27 既設吊り束改修



03.27 仕口部柱割れ(断面不足)



03.28 玄関(旧8畳表の間)



03.31床 違い棚 背面



03.31丸太梁化粧縄巻き(露出部分)



04.03 造作加工



03.31床脇天井(既設)



04.03書院縁側面長押(既設)



04.03書院廻り造作・建具(取り外し)



04.03柱～鴨居 新旧材取り合い



04.14床の間天井(既設)



04.14鴨居溝の曲がり(既設)



04.16同材による扉・塀納まり(既設)



04.14床回り 地窓新設



04.14縁側 欄間格子再取り付け



04.21板の間床暖設備



04.30新玄関庇屋根勾配確認(両袖壁には雨戸・網戸収納)



05.07鴨居、長押部分取替え



05.07 床柱(既設) 長押(新)



05.07鴨居(版)溝改修



05.11玄関ポーチ



05.11玄関



05.11長押・釘隠し(新)



05.11長押(取替え)・釘隠し(旧)



2009.05.18道路面腰板めくり(土が付いていない)



05.18 8畳中の間・奥の間(違い棚の下)に地窓新設



05.18敷居入れ替え



05.21道路面外壁板張り替え



05.18 仏間



05.27道路面全景



05.27妻壁左官補修仕上げ



05.27玄関ホール(右側に新設された床の間)



05.27 8畳・床の間



05.27障子(既設)吊り込み



05.29居間(以前の土間台所)床暖



05.29簾戸吊り込み



05.29玄関 下足箱取り付け



06.20 デッキ・ガチャポン・井戸(既設再利用)